

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

*текущий ремонт Южненского отделения №6,
расположенного по адресу: Одесская область, г.Южный , ул. Шевченко, 7/2*

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Юр лица			
1	Демонтаж фасадной плитки	м2	38
2	Штукатурные работы (Фасад)	м2	38
3	Утепление фасада	м2	38
4	Монтаж панелей Алюкобонд	м2	38
5	Замена уплотнителей оконного блока	шт	2
6	Окраска стен	м2	145
7	Окрас дверей	шт	1
8	Установка радиатора	шт	1
Основное помещение			
1	Демонтаж фасадной плитки	м2	60
2	Штукатурные работы	м2	60
3	Утепление фасада	м2	60
4	Алюкобонд фасада	м2	66
5	Сетки на ливнесток	шт	4
6	Защитные элементы от птиц	шт	4
7	Замена плитки на фасаде	м2	6
8	Демонтаж плитки в помещении	м2	145
9	Устройство стяжки в помещении	м2	145
10	Укладка плитки в помещении	м2	145
11	Укладка линолеума в подсобных помещениях	м2	17
12	Демонтаж - монтаж потолка "Амстронг"	м2	151,7
13	Малярные работы потолок	м2	26
14	Окрас потолка	м2	26
15	Малярные работы откосы	м.п.	55
16	Окрас откосов	м.п.	55
17	Малярные работы стены	м2	446
18	Устройство ламината (кабинет начальника отделения)	м2	18
19	Устройство перегородки из Г/Б, 3,3м2	м2	3,3
20	Штукатурка перегородки	м2	6,6
21	Монтаж плинтуса	м.п.	57
22	Демонтаж плитки стеновой Санузел	м2	27,8
23	Укладка плитки в санузеле	м2	27,8
24	Устройство плинтуса из плитки	м.п.	80
25	Установка двери	шт	1
26	Демонтаж и монтаж сантех приборов	усл	1
27	Замена уплотнителей в окнах в зале 2,4м*3,8м	шт	2
28	Устройство вагонки у охраны	м2	6

